



SEALION 7 OTA 업데이트 안내 (V3.1.0)

[주의사항]

※ 업데이트를 진행하기 전 반드시 아래 내용을 참고하시기 바랍니다

- 업데이트 푸시 알림을 수신하는 시점은 차량에 따라 상이할 수 있습니다.
- 업데이트가 시작 되면 종료 전까지는 차량을 운행할 수 없습니다.
- 업데이트 실제 소요 시간은 차량에서 표기되는 예상 소요 시간과 상이할 수 있습니다.
충분한 시간을 가지고 업데이트를 진행하시기 바랍니다.
(차량을 장시간 사용하지 않는 야간에 진행 되도록 귀가 후 차량 하차 전에 업데이트를 시작하시는 것을 권장 드립니다. 업데이트 시작 후 정상적으로 차량을 잠그고 차량에서 떠날 수 있습니다.)
- 업데이트를 시작 전 반드시 아래의 사항을 확인 및 준수해 주시기 바랍니다.
 - (1) 기어를 P 위치에 두고 차량이 움직이지 않는 평평한 곳에 주차하시기 바랍니다
 - (2) 네트워크 신호가 양호한 곳에서 진행하시기 바랍니다
 - (3) 배터리 충전량 20% 이상으로 유지합니다 (배터리 충전량 20% 이하에서는 업데이트를 진행할 수 없습니다)
 - (4) 모든 도어, 후드 및 트렁크를 닫아 주세요
- 차량이 다음 조건에 있을 때는 OTA 업데이트를 시도 하지 마십시오. 업데이트 실패 또는 기능 이상이 발생할 수 있습니다.
 - (1) 외부 OBD 장치에 연결(예: 택시 미터기)
 - (2) 배터리 충전 또는 방전 중
 - (3) 업데이트 실패 메시지가 확인되는 경우. 실패가 확인된 경우 매뉴얼 업데이트를 위해 BYD 공식 서비스센터를 방문해 주시기 바랍니다.

참고사항)

- 업데이트가 시작되면 차량이 작동하지 않지만, 차량을 잠그고 정상적으로 차량에서 떠날 수 있습니다.
- 업데이트 중에는 차량에 검은색 화면, 전조등 불빛 또는 대시보드 경고가 잠시 표시될 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
- 업데이트 중 전원 버튼을 강제로 누르지 마세요

SEALION 7 OTA 업데이트 안내 (V3.1.0)

[업데이트 사항]

■ 기능 및 시스템 최적화

1. 안전벨트 알람(SBR) 아이콘 표시 최적화
2. 시스템 UI 표시 및 문구 개선
3. 라디오 기능 사용성 개선
4. 라우드니스 설정 메모리 기능 개선

[기능 및 시스템 최적화]


1. 안전벨트 알림(SBR) 아이콘 표시 최적화

기존 안전벨트 알림 표시 위치를 아래와 같이 변경



2. 시스템 UI 표시 및 문구 개선

시스템 UI 표시 및 텍스트 안내 문구의 완성도를 향상



3. 라디오 기능 사용성 개선

- 기존의 길게 누름(Long Press) / 짧게 누름(Short Press) 방식의 구분을 제거, 짧게 누름(Short Press)만으로 동작하는 단일 로직으로 변경
- 스티어링 휠 버튼을 이용한 라디오 채널 전환 시 기본 채널 설정 기억 및 마지막 청취 채널 기억 기능 개선

4. 라우드니스 설정 메모리 기능 개선

라우드니스 기능을 ON 한 상태에서 시동을 끄고 다시 차량을 다시 사용할 경우 저장된 라우드니스 설정을 유지

-끝-