



BYD ATTO 3 OTA 업데이트 안내 (V2.1.0)

[주의사항]

※ 업데이트를 진행하기 전 반드시 아래 내용을 참고하시기 바랍니다

- 업데이트 푸시 알림을 수신하는 시점은 차량에 따라 상이할 수 있습니다.
- 업데이트가 시작 되면 종료 전까지는 차량을 운행할 수 없습니다.
- 업데이트 실제 소요 시간은 차량에서 표기되는 예상 소요 시간과 상이할 수 있습니다.
충분한 시간을 가지고 업데이트를 진행하시기 바랍니다.
(차량을 장시간 사용하지 않는 야간에 진행 되도록 귀가 후 차량 하차 전에 업데이트를 시작하시는 것을 권장 드립니다. 업데이트 시작 후 정상적으로 차량을 잠그고 차량에서 떠날 수 있습니다.)
- 업데이트를 시작 전 반드시 아래의 사항을 확인 및 준수 해 주시기 바랍니다.
 - (1) 기어를 P 위치에 두고 차량이 움직이지 않는 평평한 곳에 주차하시기 바랍니다
 - (2) 네트워크 신호가 양호한 곳에서 진행하시기 바랍니다
 - (3) 배터리 충전량 20% 이상으로 유지합니다 (배터리 충전량 20% 이하에서는 업데이트를 진행할 수 없습니다)
 - (4) 모든 도어, 후드 및 트렁크를 닫아 주세요
- 차량이 다음 조건에 있을 때는 OTA 업데이트를 시도 하지 마십시오. 업데이트 실패 또는 기능 이상이 발생할 수 있습니다.
 - (1) 외부 OBD 장치에 연결(예: 택시 미터기)
 - (2) 배터리 충전 또는 방전 중
 - (3) 업데이트 실패 메시지가 확인되는 경우. 실패가 확인 된 경우 매뉴얼 업데이트를 위해 BYD 공식 서비스센터를 방문 해 주시기 바랍니다.

참고사항)

- 업데이트가 시작되면 차량이 작동하지 않지만, 차량을 잠그고 정상적으로 차량에서 떠날 수 있습니다.
- 업데이트 중에는 차량에 검은색 화면, 전조등 불빛 또는 대시보드 경고가 잠시 표시될 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
- 업데이트 중 전원 버튼을 강제로 누르지 마세요

BYD ATTO 3 OTA 업데이트 안내 (V2.1.0)

[업데이트 사항]

■ 신규 기능

1. 차량 계정 원클릭 전환 기능 추가
2. 애플리케이션 센터 라디오 아이콘 추가
3. TMAP 음성 제어 기능 추가


■ 기능 및 시스템 최적화

1. 시스템 UI 와 메시지 안내 텍스트 최적화
2. 서라운드 뷰 종료 로직 변경
3. 카플레이 및 안드로이드 오토 연결 안정성 개선
4. 내비게이션 전기차 관련 정보 추가
5. 센터 디스플레이 내비게이션 바 제어 버튼 최적화
6. SBR(Seat Belt Reminder, 좌석 안전벨트 알림) 알림 경고 위치 변경

[신규 기능]


1. 차량 계정 원클릭 전환 기능 추가

인포테인먼트 시스템에서 여러 계정으로 로그인할 때, 사용자들은 새로운 원터치 전환 기능을 사용하여 현재 계정에서 로그아웃하지 않고 빠르게 전환 가능



2. 애플리케이션 센터 라디오 아이콘 추가

자주 접근하는 기능의 사용 편의성을 높이기 위해 중앙 제어 화면의 기본 메뉴에 라디오 아이콘이 추가. 사용자는 미디어 센터에 들어갈 필요 없이 홈 화면에서 한 번의 탭으로 라디오 실행 가능



3. TMAP 음성 제어 기능 추가

[기능 및 시스템 최적화]

1. 시스템 UI와 메시지 안내 텍스트 최적화

아래와 같은 사항들이 최적화 되었습니다.

- (1) 엔진 사운드 미리 듣기 기능 추가
- (2) 차량의 블루투스 미디어 오디오가 활성화되지 않으면 블루투스 음악 페이지에 "휴대폰 블루투스 미디어 오디오가 꺼질 수 있습니다" 라는 메시지 표시
- (3) 앰비언트 라이트 옵션의 다이내믹 멀티 컬러 추가 및 음악 리듬 UI 개선
- (4) 블루투스 페어링 및 연결 성능개선

2. 서라운드 뷰 종료 로직 변경

서라운드 뷰가 트리거된 후 뷰 종료 속도 조건 값이 기존 10km/h 이상에서 15km/h 이상으로 변경

3. 카플레이 및 안드로이드 오토 연결 안정성 개선

(1) 카플레이 연결 간소화

- 인포테인먼트 시스템이 재시작 된 후(전원 버튼을 길게 누르거나 시스템이 24 시간 자동 재부팅되는 등) 카플레이 자동으로 재연결
- 카플레이 재 연결 시 카플레이 인터페이스로 빠른 이동 가능

(2) 안전한 운전을 위한 원활한 음성 상호작용

- 카플레이 인터페이스에서 BYD 어시스턴트를 활성화하면 백그라운드로 전환되지 않음
- BYD 어시스턴트를 사용할 때 지속적인 대화가 가능

(3) 안정성 및 호환성 향상

- USB 연결 시 카플레이/안드로이드 오토 연결 안정성 개선

(4) 음악 위젯 기능 강화


- 카플레이 및 안드로이드 오토 음악 재생 정보가 차량 데스크톱 음악 위젯에 직접 표시되어 앱을 열지 않고도 제어 가능

4. 내비게이션 전기차 관련 정보 추가

내비게이션에서 배터리 충전소 급속/완속 충전 여부 및 예상 배터리 잔량 표시

5. 센터 디스플레이 내비게이션 바 제어 버튼 최적화

하단 내비게이션 바 제어 버튼을 최적화하여 시트 통풍/열선 설정을 원터치로 제어 가능 (아래 그림과 같이 하단 내비게이션 바에 시트 통풍/열선, 아이콘을 추가, 터치 해 보시기 바랍니다.)



6. SBR(Seat Belt Reminder, 좌석 안전벨트 알림) 알림 경고 위치 변경

기존 계기판에 표시되던 뒷자석 SBR 알림 경고가 센터 디스플레이에 표시



—끝—